



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Vaisala

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
1434WA	Sensoren WAV15x Sensoren
16644WA	Servicekit für Windsensoren
HMT310 5A5A1BCX14BJAA1A2	Premium-Messwertgeber
DMT143-G1C1A1A0A0ASA	
DMT348	Transmissor
DRD11A	Niederschlagsdetektor
GM45237SP	Schutzhülse für GMP222
GMP222 (B0N0 CO2 PROBE)	
P/N: HM70, Type: B1B1A0AA	Portables Feuchte- und Temperaturmessgerät
HMP155E1AA11A0B2A1B0A	Feuchtigkeits- und Temperatursensor
HMT330 3E0A001BCAB200A0CAABAA1	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
HMT120 TD0AXA11A2A0Z	Feuchte- und Temperaturmesswertgeber
HMT120 KB1A1B12A1Z0Z	Feuchte- und Temperaturmessumformer, ±1,5%RH, 4... 20 mA
HMT330 3E0B141BCAD100A0AAAAAA1	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
HMT360 1D22BCE1A2BA5A10	SENSOR
MM70F1A1A5A1A0A2B0	Handfeuchtigkeits- und Temperaturmessgerät
PTB330 A1AAHAAPEB0A0B	Digitales Barometer
PTU30011801A1BCAF1A4A1FAE0B0A	Druck-, Feuchte- und Temperaturmessumformer
PTU300 12A01C1BCPF1A0A1BAB0B0A	(Druck-, Feuchte- und Temperaturmesswertgeber)
PWD Weather/visibility sensor	Wetter-/Sichtweitensensor
WAA151	Windgeschwindigkeitssensor WAA151
WSP150	Überspannungsschutz ohne Anschlüsse
ZZ45036	Sensorkabel
ZZ45037	Sensorkabel
ZZ45048	Signalkabel 16 x 0,25 mm ²
HMT330 -340B101CHAH100A01ACBAA1	TEMPERATUR-TRANSMITTER
GMW93R	CO ₂ +RH+T Sender Spannungsausgang
GMW94R	CO ₂ +RH+T Sender Stromausgang
219690	USB-Kabel
HUMICAP180R	Feuchtigkeits-Sensor
QMT110	Temperatur-Sensor
HMT 330 340A021CBAX100A01ACBAA1	Temperatursensor
HM70A0C1A0AA	Feuchte- und Temperatursonde
HMD60U	Feuchtigkeits-Transmitter
DM70F5B1A3B1	Handgehaltenes Taupunkt- und Temperaturmesser-Set mit Tragetasche für Trockenmitteltrockner

Produkt	Beschreibung
DM70F5A1A3B1	Tragbares Taupunkt- und Temperaturmessgerät
HMT360 4D22HHK1A2BE5A3K	Messgerät für Feuchte und Temperatur
HMT330 1A0A121BCAB100A0AAABAA1	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
POWER-1	Externes Stromversorgungsmodul
HMT330 1A0A101BCAB100A11AABAA1	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
WXT530 2C1B2A3D1B1B	Wetter-Transmitter
WXT530 6C1B2A3D2B1B	Wettermesswertgeber
CLT321SP	Sender-Ersatzteil
PDT101-P4C	Differenzdruck (+/- 60 Pa.), 4-20mA. Schläuche & Verkabelung nicht enthalten
WXT520 AAD1BE31B0	Wettertransmitter
16644WA	Service-Kit
WXT520-AAB1BC10B0	Wettermesswertgeber
HM70D0A1A0DE	Portables Feuchte- und Temperaturmessgerät
HMP235 – E2A1A1AA32A1A3B	Taupunktfühler
HMT335	
GMT222 G0A1B0NXA0A	CO2-Transmitter
WXT530 6C4B1A2B2B1B	
QML201C	AWS Logger MAWS
WXT536	Wettersender
HMT331	Raumfühler zur Wandmontage
HUMICAP180L2	Feuchtesensor
HM42	Tragbares Feuchte- und Temperaturmessgerät mit Sonde
DMT340 6R0K1A111A1A001E2D6K0C0	Dry Sensor
HMP110 V00C2C1A0	
HMT120 (KA1A1B12A1A0Z)	
HMP155 A2GB13A0A2A1A0A	Feuchte- und Temperatursonde
HMT330 / 8X0B101BCAD100A0ADNGAA1	Feuchte- und Temperaturmesser
DMT152A1CBB10A010A1A	Taupunktmesswertgeber
GMM222	
HMT330	Transmitter
MMT330 8W0F145QCAL100A02DMBAA1	Feuchte- und Temperaturtransmitter für Öl
AQT420	Luftqualitäts-Transmitter für Schadstoffe und Partikel
HMT330 5N0B001GCAF100A01CGBAA1	Feuchte- und Temperaturmesswertgeber
HMT315 // 5A5A1BCX14BH1A1A2	
AQT420 (10 pcs)	
226068	
WXTPTUSP	PTU-Modul Ersatzteil für die WXT530 Serie.
212792	Ultraschall-Windsensor
DMT143 G1C1B1A3A0ASX	Miniatur-Taupunktsender
HM70F4A1A0DB	
HMT330 3E0B101XCAX100A0AAACAA1	
MMT330 8V0F101CQAE100A02DNBAA1	Feuchtigkeit und Temperatur-Messumformer
HMP110C15A0C3A0	
DMT143 N1C1B1A3A0ASX	

Produkt	Beschreibung
WAC155CB	Bauteilplatine
4H0B001BCAK100A0ACEBAA1 (HMT330)	Premium Feuchte und Temperatur-Transmitter mit Metallgehäuse
MMT330 2D0F121CQQC123A32DABAA1	Messwertgeber für Ölfeuchte und Temperatur mit Kabelsonden
HMP46	Thermo-Hygrometer
GMP222	CO2-Sonde (ppm)
HMT360	HumidityTempTransmitter
HMP155 A4JC11A0A0A1A0A	
WSP152	
HMT330 7S1D001GXCX103A0DAABAA1	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
WXT530 6A1A1A1A1A1B	Wetter Sender
8V0F121CPQL143C12E3BBA1	
GMP222G0N0	
WA15D7B	Windsensor-Komponentensatz
219687	Transferkabel
WM30 C1BA	
15778HM	
PDT102-P2V	
HMT120 (KC0A1F12A2A0Z)	
DM70 / B0B1A3B1	Hand Taupunktmessgerät
DM70 A0B0A0A0	Portables Taupunktmessgerät
DMT143L1CAA1A010ASX	DMT143 Transmitter
DMT143R1CAAF011ASX	DMT143 Transmitter für Low Taupunkt
HMS82W	
HMD62	Temperatur-Transmitter
HM70A0E1A0AA	Sonde
DMT143 G1C1A1A3A0ASX	Miniatur-Taupunktssender
DTR503A	Strahlungs-Schild
HMP155 /A2JB11A0A0A1A0A	Feuchte- und Temperatursonde
Rosa DR322SYS	Wetterstation mit Datenlogger
DRS511AB15	Straßenoberflächendetektor mit dem Kabel
DTS12G3	Boden-/Bodentempersensoren
WA15	Wind-Set
DMT143 N1C2D1X4S0ASX	Sender für niedrigen Taupunkt
HPP272	Wasserstoffperoxid, Feuchte- und Temperatursonde
WXT530 6C1B1A3D1B1B	Wettersender WXT530-Serie
PTB330 B1AEJAACEB0A0B	digitale Barometer
HMP110A15A1C3B0	Sonde
HMP60	Sensor
MMT330 (7S0F141QCAL100C02EKBA1)	Feuchte in Öl und Temperatur-Messumformer mit Fernfühler
HM47280SP	Filtern
HMT330 3E0B101XCAG100A0AACBAA1	Premium Feuchte und Temperatur-Transmitter mit Metallgehäuse
HMP360 3B5A1B2	Feuchte- und Temperatursonde
PTB210 A1B3B	Außen Barometer mit RS232, RS485, 0-5 oder 0-2.5V output
SPH210	statischer Druckkopf
SPH20	Statische Druckhöhe

Produkt	Beschreibung
HMT310 FC5A1NRA17CRGG1B2	Feuchte- und Temperaturtransmitter
HMT330 1A0B001BCAF100A0AAABAA1	Luftfeuchtigkeit und Temperatur-Messumformer
HMT330 3E0B101BCAC100G0AAABAA1	Luftfeuchtigkeit und Temperatur-Messumformer mit Remote Probe
DMT340 6R0K1C121A1A001A2D6K4C0	Taupunkt- und Temperaturmesswertgeber
HMP60 A12A0A2B0	INTERCAP Feuchte- und Temperatursonde
HMP9	Compact Feuchte- und Temperatursonde
HMP360 1A5A1A4	Luftfeuchtigkeit und Temperatur-Messumformer
HMT360 1A22BCA2A4BA5A10	Luftfeuchtigkeit und Temperatur-Messumformer
CLB311-230SP	Fensterheber
DRW010276SP	Sensor Schutzgitter
HMT330 3E0B015BCAG100A0ACABAA1	Premium Feuchte- und Temperaturtransmitter
HMT330 3G0B111DCAF100A0ACCBAA1	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
HMT318 (8A5A1BCJ14BSAC1M2)	Premium Feuchtigkeits- und Temperaturmessumformer
GMP251 A2B0C1C1	CO2 Sonde
GMP251 A2B0C1C1	CO2 Sonde
WXT530 6C1B2A1D1B1B	Wettermesswertgeber
1A22BCA1B2BA5A10 (HMT360)	Messgerät für Feuchte und Temperatur
212483	EX-Speisetrenner
210664	Sicherheitsbarriere
214101	Staubschutzhaube
JUNCTIONBOX-8	Junctionbox-8 Anschlussdose mit 8 Kontakten Klemens
WXT530, Order code : 6B1B1A3B2B1B	Wettermesswertgeber Serie WXT530
WAC151	Sensortragarm inkl. Klemmenkasten WAC151
HMP360 325A104	Feuchte- und Temperaturtransmitter
HMT 360 3A22BCD1A4B25A10	Messgerät für Feuchte und Temperatur
DSC211	Fahrbahn-Fern-Sensor
HMT 140	Datenlogger
GMP343	Anschlussdose mit 8 Kontakten
GMD20	Sender
HMT360 (p/n 1A22BCA1B2BA5A10.)	Messgerät für Feuchte und Temperatur
PTU300-11A01A0AAAA1A4ABAE0B3A	Druck-, Feuchte- und Temperaturmessumformer
MI70	Indikator nur mit wiederaufladbarem Batteriesystem
PTB330	Digital Barometer
HMP155 // A2AB12A4A4A1D0A	Feuchte- und Temperaturfühler
DM70 B5A1A3B1	Portables Taupunktmessgerät
PTU 303 (32D01A1BCPB1A0A1B1B0B0A)	Druck-, Feuchte- und Temperaturtransmitter
HMT330 (340A141BCAD100A0CAABAA1)	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
DM70 B5A0A4B1	Handgehaltenes Taupunkt-Messgerät
HM70 B4A1A0DB	Portables Feuchte- und Temperaturmessgerät
HMD65	Feuchte- und Temperaturfühler
7S1D021XCAB200A0EAQBAA1	Premium Feuchte- und Temperatur-Transmitter
HM70 B0D1A0AB	Handheld Feuchte- und Temperaturmesser
HM70F4E1A0DB	Multi-Probe
HMP360	Temperatur-Feuchtemessgerät
HM40S	FEUCHTE- UND TEMPERATURMESSGERÄT

Produkt	Beschreibung
HMP110	Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor
17086SP	Temperatursensor für HMD60Y Vaisala
HM46670SP	Gesinterter Edelstahlfilter, Außengewinde
HMT300TMK	MONTAGESATZ
HMP76	Sonde zur Messung der relativen
HMP77	5 Meter Verlängerungskabel Feuchte-Sonde
DMPX	Taupunkt- und Temperatursonde
245931	
HMT360 3A22BCG1A2B15A1B	Messgerät für Feuchte und Temperatur
215619	Kanal-Kit
HMP110V00A0C1B0	
HMT330 350B101XCAL100A0AACBAA1	
DMT143G1C1A1B3A0ASA	Miniatur Taupunkt-Übermittler
DMT143 G1G1A1A3A0ASX	Miniatur-Taupunktsensor
GMP222C0N0	Sonde
HM40 D1BB	Feuchte- und Temperaturmesser
HMW92D	Feuchte- und Temperaturmessumformer
DMT340 6Q0K0A112A1A001A2D6K0C0	Niedriger Taupunkt-Übermittler
219452SP	Gesinterter PTFE-Filter, Innengewinde
DL1700SP	Thermoelement-Datenlogger
HMT360 3A12BCD2A4B11A10	
HMT330 7T0B101BCAL100A0CALKAA1	Hydrometer
DMT143 G1C1A1D3A0ASX	Miniatur-Taupunkt-Sender
WXT530 4C1B1A2D1B1A	Transmitter
HMT3301A0B101BCAB200A0ACABAA1	Temperaturmessumformer mit integrierter Sonde, mit Display
DRW010335SP	Sintered Filter Ø12 x 20
PTB330 A0AAHAAFEB5A01	Digitales Barometer
MI70 C10	Mess-Indikator
MMT162	Sensor für Ölfeuchte und Temperatur
PDT101-W4C2	Differenzdruck-Messumformer
HMM100 45A2DE	Feuchte Modul
HMW93	
HMP1	Temperaturfühler
AQT530	Luftqualität Transmitter
TMP115	Temperaturfühler mit großem Bereich
HMW88D	Sender
PTU300	Messwertgeber für Druck, Feuchte und Temperatur
TMD62	
INTERCAPSET-10PCS	Intercap Sensor Ersatzteil
P/N: R73000350 Type: DSP111	Surface Patrol mit Display und Digitalausgang
P/N: 340B001CBAL100A0ACCBAA1, Type: HMT330	Messwertgeber
HM46PROBE	
HTM10SP	Modul Feuchte
HMS82	Feuchte- und Temperaturmesswertgeber

Produkt	Beschreibung
HMT310 5B5A1BCX14BJDA1A2	Premium Feuchte- und Temperaturtransmitter
DM70F0B1A3A1	
WXT530	Wettersensor Serie WXT530
HM40 D2BB	Handfeuchtigkeits- und Temperaturmessgerät
WMT700 3A1A2B003B1A2	Ultraschall-Windsensor Serie WMT700
HA0C1A022A1A0Z	Feuchtigkeits-Transmitter
DRW010525SP	Grid-Filter
WMT701 B1A0C3EDB1B1	Ultraschall-Windsensor Serie
DMT345	Taupunktsender
DMT346	Taupunktsender
867896	LED-Bolzen
HMS1102D0VA1NN	
TMW92	
DMT143 G1C1A1A0A0ASX	Miniatur-Taupunktswertgeber
GM70 B4A1E1A2B	Portables CO2-Messgerät
HMT330 3F0B101DCAB100B0AAABAA1	Premium-Messwertgeber für Feuchte und Temperatur mit Metallgehäuse
WMT700	
HMP63	Vaisala INTERCAP® Feuchte- und Temperaturfühler
GMP222E0N1	
HMD83	Sender
HMT360: 7D12HLK1A2CW5A1M+210664	Feuchtigkeitssensor
HM70D4D1A0AB	Handmessgerät für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
221801	M170 Verbindungskabel
221040	USB-PC-Verbindungskabel
2787HM	membranfilter
HMT315	Feuchte- und Temperaturtransmitter
243261SP	Sondenbefestigungsflansch für GMP251 und GMP252
GMP252 15C0B0N1	
HM41	Feuchte- und Temperaturmesser
DMT143 G1C1A1D3A0ASA	Sender
DMT242SC	
DMT242SC2	
5A1A0A0A0A1	
INDIGO201 1A1B0	
Certificate of Conformity	
G1C1A1A3A0ASX / DMT143	
MMT330 8V0F101CQAE100A02DABCA1	
GMP343 B1A1B0B0N0B	
INDIGO510-B1N1A1AAAN	Sender
242659	USB-Adapter
GMP25214A0B4N1	
HMP77B	Sensor für handliches Feuchtigkeitsmessgerät
HUMICAP	Fühler
HM40	Indikator
HMW110	Sender für Wandmontage

Produkt	Beschreibung
HMP360 (8R5A3N2)	Feuchte- und Temperatursonde
DTR504A	Strahlungsschild
HMPX 7E1D0A0A0H0	Feuchte- und Temperatursonde
TMPX 1A1A0A0A0B0	Temperatursonde
INDIGO520 A1N1B1AAAN	Sender
USB2	Indigo-kompatibler USB-Adapter
HMPX 3A2A1A0A0C0	Feuchte- und Temperatursonde
INDIGO520 A3N3A3AAAN	Sender
SP-1416-44V	
HMPX 5C1B0A0A000	Feuchte- und Temperatursonde
INDIGO520 A1N1A4AAAN	Sender
GMP251	
SHM40	Kit zur Messung von Feuchte und Temperatur
WXT53/ 6G1C1A1A1B1B	Wettersensor
HMP155 A4JB11A0A3A1A0A	Feuchte- und Temperatursonde
HMPX / HMP7 / 7E1B2A0A0J0	
DMPX / DMP7 / 7D1A0A0A0E0	
INDIGO520 /A2N3B5NAAN	
HMP7 - 7E1B2A0A0G0	
DMP7 - 7D1A0A0A0D0	
MMT330 830E 101CPAH100C12DMAAA1	
DM70 DM70F0A1A0A1	Tragbares Taupunktmessgerät
DM70 DM70F0A0A0A1	Tragbares Taumessgerät
G1G1A1A30ASX	TAUPUNKT DES SENDERS
HMT310 5A5A1BCX14BJAC1A2	
PWD B5NNNNNANENNDN	Wetter-/Sichtbarkeitssensor
WXT530 / 6B1A2A1C2B1B	
Mounting for PWD (pole with 60 mm diameter)	
Mast cable 35 m, PWD sensors	
HMD82	
HMP110 V00B0C1A0	Sonde
HMP155 / A2GB11A0A1A1B0A	
HMP360 / 1A5A1A2	
58PR53GC-A11A1A1A0A0N	Prozessrefraktometer
MMPX 8A1A0B1D0C0	MMPX Feuchte in Öl- und Temperatursonde
CBL210896-3MSP	Sondenkabel
TMS82	Außentemperaturtransmitter
DMT143	Miniatur-Taupunktmessumformer
HMT310 3B5A1BXA15DBAA1A2	
HMP110C15B0C3B0	
HMT330 (340B141BCAD100A0CAABAA1)	Sender
Indigo80 + DMP80	
ASM210856SP	
INDIGO80 (A1A1N1N0)	Handheld-Anzeige

Produkt	Beschreibung
WXT530 / 6B1B1A3B1A1B	Wettersender
HMT310 5B5A1BCX14BJAA1A2	Sender
DMP80 (BG1A5AS0)	Tragbare Taupunktsonde
GMP252 (61C0B8H3)	CO2-Sonde für ppm-Messungen
HMM100 / 12A1CE	
HELACCRCAL-1	
PR53AC A 1 1 A 1 A 1 A 1 A 0 N	Refraktometer
INDIGO520/ A3N3D0NLAN	Sender
CG31	
HMP110 / HMP110C15A2C1A0	Feuchte- und Temperatursonde
HMP75	
CLE321SP	
PTB330 A1AAHHACPB0A0B	Digitales Barometer
DMT143 - L1C1A1A010ASX	Sender
RJ45 219685	
HMP155	Feuchte- und Temperatursensor, 0-1 V-Ausgänge, 3,5 m langes Kabel (11,5 Fuß)
HMPX 5C1B0A0A0F0	Luftfeuchtigkeit und Temp. Sonde
INDIGO520 B1N1AANAAN	
INDIGO520	Sender
INDIGOCABLE10m	Sondenanschlusskabel (M12-M12), 10 m
TMP1	Temperaturfühler
5L0B101XCAX100A0ACGGDA1 / HMT330	
HMP155 - A2JB11A0A4A1A0A	
58USB2	USB-Adapter
58KWF-2205-010	PR53-Prozessrefraktometerkabel
WXT535 / WXT5305G1A1A1B2B1B	SENSOR
WXT530 6B1B2A2B2B1B	Wettersender
HMP50Z300SP	
WXT530 - 4B1B1A6D2B1A	Wettermesswertgeber
19731HM	Kalibriersalz
PTB330 B1BAHAACEB0A0A	digitales Barometer
QML201	Steuerung
HMPX-7E2B1A0A0B0, HMP7	Feuchte- und Temperaturfühler
DMT143N1C1C1D4A0ASX	SENDER
229104	Nokeval-Wandler
229110	Nokeval-Programmiersatz
HMP110-C15C0CFB0	Feuchte- und Temperatursonde
GMP252 11A0A0N1	Pg/Messgerät-CO2-Messgerät 1-2
HMT120 KC0A1E12C2A0Z	Feuchte- und Temperaturtransmitter