



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Flovex

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| AEU/FE 1005-19-2 | Kühler |
| P/N: 002003, Type: T-8035-A-4 | Wärmetauscher |
| BEW-S-404-B-2 | Wärmetauscher |
| BEW-1008-A-2 | Rohrbündelwärmetauscher |
| T-8035-A-4 (ST1.8035.A40000) | Wärmetauscher |
| BEW-CUNI-1210-23-2 - 70307, 010037 | Dichtungssatz |
| BEW-CUNI-1210-23-2 - 70307 | Dichtungssatz |
| 9.RIC.TC.019 (004094) BEW-4, | DICHTUNGSKIT BEWOTT402M |
| BEM-303-A-2 | Wärmetauscher |
| BEM-604-B4 | Wärmetauscher |
| FAN-OO-NM-LT-7.4-A-20-400 V-50 Hz | Öl-Luftkühler |
| 003782 | Dichtungssatz |
| ST3.8061.A40000 AI2034 | Wärmetauscher Modell: Silber t/ott 8061-A-4 |
| ST 8076-B-4 Heat exchanger type | Rohrbündelwärmetauscher |
| FAN LTO 7.8 BB | Öl-Luft-Kühler |
| T-8091-A-4 | Wärmetauscher |
| T-OTT-8061-A-4 002014 | Wärmetauscher |
| FAN-OO-NM-LT-2.3-A-20-230 V-50 Hz 005005 | Öl-Luftkühler |
| 3VA0.96.166 | Ausrüstung |
| 005070 LT-2.3-B-20-230 | Öl-Luft-Kühler |
| AEW-OTL-604-13-4 | Dichtungssatz |
| ST1.8091.B4.0000 | Wärmetauscher |
| BEM-503-A-4 | Wärmetauscher |
| ST1 8061 B4000 | Kühler |
| BEM 301.2 B4 | Kühler |
| BEM-802-B-4 HPS16 | Wärmetauscher |
| ST-8076-A-4 | Austauscher |
| 002007) T-8061-B-4 | Wärmetauscher |
| BEM/S 4020 B4 | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEW 5036 L2 | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEM 5020-A-4 | Austauscher |
| ST1 8035-A-4-000 | Austauscher |
| 9RIC.TC.023 | Dichtungssatz für BEW/SLX 1209-39-2 Wärmetauscher |
| ST1 8061 A41001 | Rohrbündelwärmetauscher |
| ST1 8035 A41000 | Kühler |
| D-BEM-SSX-604-A-4 | Rohrbündelwärmetauscher |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| BEM 605-B-4 | Austauscher |
| T 8061-A4 COP.ALL. | Wärmetauscher |
| BEWSS 5026-A-2 | Wärmeaustauscher komplett |
| BEWSS 6030-A-2 | Wärmeaustauscher komplett |
| mod. ST3 8061-A-4 | Austauscher |
| T-8076-A-4 (ST1.8076.A40000) | Wärmetauscher |
| mod. BEM/EZ 5040-B-4 | austauscher |
| ST1 8061-A-4 | Exchanger |
| D/BEM/S 502.6-M-4. | Austauscher |
| BEM-503-B-4 | Fester Wärmetauscher mit geradem Rohrblech |
| BEM 804-A-4 | Wärmetauscher |
| BEM-605-A-4 | Fester Wärmetauscher mit geradem Rohrblech |
| T-8061-B-4 / ST1.8061.B41000 | Wärmetauscher |
| BEM 504-A-4 | Wärmetauscher |
| BEM/S 302-A-1 COP.FERRO | Wärmetauscher |
| 002014 / T-OTT-8061-A-4 | Wärmetauscher |
| ST1 8035-B-4 | TAUSCHER |
| 9RIC.EM.013 | Wartungskit für Wärmetauscher |
| 9RIC.EM.012 | Paar Deckel Paar Deckel mit Dichtungen. |
| WEM.5020.A2G000 | Fester Wärmetauscher mit geradem Rohrblech |
| BEM-S-505-B-4 | Wärmetauscher |
| BEMS 5050-B-4 | Wärmetauscher |
| BEM 806.B.4 | Austauscher |
| 9RIC.WE.004 | Dichtungssatz |
| Repair kit for BEWSS 6030-A-2 | Reparatursatz |
| BEM-602.6-B-4 | WÄRMETAUSCHER |
| BEM 6020-A-4. | Wärmetauscher. |
| Gasket kit for DPX AEW/OTL 504-17-2 | Ersatzteile für Ölkühler |
| DPX AEW/OTL 504-17-2 | Ölkühler |
| BEW/OTT 402.11-2 | Austauscher |
| NBR-OR6387 | O.R-DICHTUNG |
| 9RIC.EM.001 | Paar Deckel mit Dichtungen |
| 9RIC.EM.008 | Dichtungen KIT |
| BEM 505-A-4 / PL1.5050.A4G000 | wärmetauscher |
| FAN/LT 1.3-A 24V | Tauscher |
| mod. BEWSS 502-A-2-960305 | Wärmetauscher |
| FAN/LT 5.4-A 400V | Öl-Luftkühler |
| BEM-603-A-4 | Wärmetauscher |
| BEM/SX 302.6-A-2 | Austauscher |
| BEM 502-A4 | Wärmetauscher |
| 010063 | Wärmetauscher |
| 010064 | Wärmetauscher |
| BEW/SSXI 502-A2 (D960305) | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEM 503-B4 FL.UNI DN50 PN16 | Austauscher |
| BEM 605-B-4 (DN 65 - PN 16) | Wärmetauscher |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| ST1.8035.A4.0000 | Wärmetauscher |
| SILVER/OTT-8061-A-4 | Austauscher |
| 9RIC.ST.004 | Paar Aluminiumabdeckungen |
| BEM 301.2-A-4 | Austauscher |
| seal kits for BEW/FE 1310-25-4 | Dichtungs-Kits |
| BEM 5030-B-4 | Fester Wärmetauscher mit geradem Rohrblech |
| BEM 3030-B-4 | Fester Wärmetauscher mit geradem Rohrblech |
| ST1-8061-A-4 OTT | Austauscher mod. |
| 9RIC.TC.021 / X 140201 | Dichtungssatz für Wärmetauscher |
| BEM/S 503-B4 | wärmetauscher |
| 9RICST003 | Kunststoffdeckel mit Dichtung |
| BEM 303-A-4 | Cooler |
| BP1 504-A-2 FL DN40 | Austauscher |
| Mod. ST1 8061-A-4 | Deckelpaar komplett mit Dichtungen für den Wärmetauscher |
| BEM 302.6-A-4 | Austauscher |
| 002010 | Deckelpaar |
| ST1.8091.A4.1000 | Wärmetauscher |
| ST1.8091.B4 | Öl-Wärmetauscher |
| BEW 1012.6-9-2 | Austauscher |
| BEM-806-A-4 | Austauscher |
| BEW 1208-7-2 | Austauscher |
| ST3.8061.A40000 | Austauscher |
| BEMS 502-A-4 | Austauscher |
| BEM 8050-B-4-FL DN80 PN16 | Austauscher |
| BEM 3020-A-4-FLDN25PN16 | Fester Wärmetauscher mit geradem Rohrblech |
| BEW 804-A-2 | Austauscher |
| BEM 610.6-13-2 | Wärmetauscher |
| X25497 | Wärmetauscher-Komponente |
| BEM 606-B-4 | Fester Wärmetauscher mit geradem Rohrblech |
| T 8061-A4 (ST1.8061.A40000) | Tauscher |
| BEW 1006-B-2 | Wärmetauscher |
| T 8061-B-4 | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEM-505-A-4 HP30 Code X25171 | Fester Wärmetauscher mit geradem Rohrblech |
| 3VA0.96.166 (X29811) | 3/8" Gas-T-Stecker mit Zink |
| Gasket kit for model BXU / SSLX 1204-1-2 dwg 100903 | kompletten Satz Gehäusedichtungen |
| 003039 - BEM-602-B-4 | Wärmetauscher |
| Gasket kit for BEM 505-A4 HP30 exchanger (Cod. FLKITGUARN5") | Dichtungssatz für Wärmetauscher |
| BEW/OTT 402.6-11-2 | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEW/OTT 402-11-2 (TWB.4020.970804) | Rohrbündelwärmetauscher |
| T8035-B4 | Wärmetauscher |
| gasket kit for AEW / FE 505-25-2 | Dichtungssätze |
| 606.8-13-1 | Rohrbündelwärmetauscher |
| 806-13-1 (dwg 130510) | Rohrbündelwärmetauscher |
| 806-13-1 (dwg 130509) | Rohrbündelwärmetauscher |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| BEM/S 403M-4 | Fester Rohrscheibenwärmetauscher |
| 002005 | Wärmetauscher |
| BEM/EZ 502.6-5-4 | Austauscher |
| P/N: 007069, Type: DPX-AEW-OTT-610-27-2 - 040902 | Wärmetauscher |
| Gasket kit | Dichtungssatz für Wärmetauscher |
| Tube bundle for BEU/SSL 504-L-2 | Ersatzrohrbündel für Wärmetauscher |
| Gasket kit for AEW/SSLXI 1012-25-2 | Komplett-Set |
| BEM 502-A-4 FL. UNI DN 40 | Wärmetauscher |
| coppia di coperchi per scambiatore ST3 8061 | Paar Abdeckungen für Wärmetauscher |
| ST1.8035.A41000 Model: T 8035-A4 | Rohrbündelwärmetauscher |
| 002010/ T-80 | Deckelpaar |
| T8035-A-4 | Wärmetauscher |
| BXU/SSLXI 2305-0-2 | Rohrbündelwärmetauscher |
| Camprofile with 321+MICA | Dichtung für Wärmetauscher |
| BEM/S-805-B-4(304L) | Austauscher |
| ST1.8035.030217 | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEM/S 503-M-4 | Austauscher |
| BEM 501.2-A2 | Tauscher |
| BEM-504-B-4 | Fester Rohrscheibenwärmetauscher |
| BEW/S 404-A-2 | Abnehmbarer Bündelwärmetauscher |
| 2038 - T 8035-A4 ST1.8035.A41000 | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEM 803-B-4 / (EM1.8030.B4G000) | Fester Rohrscheibenwärmetauscher |
| T 8035-A4 1 | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEM/S 605-B4 | Fester Rohrscheibenwärmetauscher |
| 004152 BEW-4 | Dichtungssatz |
| BEM 606-33-2 | Fester Rohrscheibenwärmetauscher |
| BEM 5" NBR (9RIC.EM.008) | Gasket kit |
| T 8091-B4 | Wärmeaustauscher |
| Kit caps with zincs | Cap kit with zincs |
| Front Cover For SILVER T8035-A-4 | Ersatz-Frontabdeckung für Wärmetauscher |
| BEM-502-B-4 | Wärmetauscher |
| BEW 1006-A-2 | Abnehmbarer Bündelwärmetauscher |
| replacement end cap for Silver T 8061-A-4 | Ersatz-Endkappe für Wärmetauscher |
| 9RIC.ST.005 / X6122 | Dichtungssatz |
| 9RIC.ST.003 / X6084 | Paar Kunststoffabdeckungen (einschließlich Dichtungen) |
| BEM/OTT 604-B4 | Tauscher |
| BEW/SSXI 405-B2 TEMA C ASMEVIII | Kompletter Wärmetauscher |
| Exchanger tube bundle BEW/SSXI 405-B2 TEMA C ASME VIII | Tauscherrohrbündel |
| Exchanger gasket kit BEW/SSXI 405-B2 TEMA C ASME VIII | Dichtungssatz für Wärmetauscher |
| 112009 | Wärmetauscher |
| 010091 | Dichtungssatz |
| 010092 | Rohrbündel |
| ST1.8061.A41000 AN 0081 | Rohrbündelwärmetauscher |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| KWL_5040.110320 BEU/SSLX 504-L2 | Rohrbündelwärmetauscher |
| X39607 | Deckel |
| 9RIC.WE.004 | Dichtungssatz für Wärmetauscher |
| 9RIC.EM.013 / X14235 | Wartungskit für Wärmetauscher |
| Gasket kit for AEW/SSLXI 1512-41-4 | Dichtungssatz |
| 010094 | Deckelpaar |
| BEM-SS-605-11-4 - HE3785.06 (112021) | Wärmetauscher |
| SILVER T/OTT 8061-A-4 COP.RES / X25551 | Austauscher |
| BXU/SSLXI 1304-0-2 | TAUSCHER |
| BEM-302-A-2 | Wärmetauscher |
| 003496 / BEM-501.2-A-2 | Tauscher |
| FAN/LT 5.4-B 400V | |
| 003003 / BEM-502-A-4 | Wärmetauscher |
| EM1-3012-A-4G | Fester Rohrscheibenwärmetauscher |
| O-ring for T8076-A-4 | Ersatz-O-Ring für Wärmetauscher |
| 002021 / T-80 | Wärmetauscher Modell T-80 |
| SILVER T 8061-B-4 | Austauscher |
| 002005 / T-8061-A-4 | Wärmetauscher |
| 006018 / BEU-SL-502-M-2 - 131213 | Wärmetauscher |
| RSR 4706 | Wärmetauscher-Komponente |
| BEM-SX-504-B-4 - AF4932 | Wärmetauscher |
| BEW-CUNi-1312-13-2 | Wärmetauscher |
| BEM-810-A-2 | Wärmetauscher |
| 006019 - BEU-SSLX-504-L-2 - 110320 | Wärmetauscher |
| 010102 - Tube bundle for BEU-SSLX-504-L-2 - 110320 | Röhrenbündel |
| 003537 - BEM-502-A-2 | Wärmetauscher |
| BEM/SX 504-B4 (EL9.5040.B4G000) | Austauscher |
| T 8076-A-4 | Wärmetauscher |
| BEW/SS 402-A-2- 980211 | wärmetauscher |
| Gasket set for BEW-OTL-504-29-2 - AI1611+1612 | Dichtungssatz |
| T 8061-A4 | Rohrbündelwärmetauscher |
| 112043 / BEM-S-807-B-4 HPS25 | wärmetauscher |
| DPX-BEM-S-403-13-2 - 150506 | Doppelter Kühler |
| 003106 / BEM-8 | Dichtungssatz |
| ST1.8076.A41000 | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEW/SSXI 402-A-2 | Austauscher |
| Exchanger gasket kit AEW/OTL 1012-33-2 | Dichtungssatz für Wärmetauscher Modell AEW/OTL 1012-33-2 |
| DWG 030538 | Dichtungssatz |
| DPX.606.8-41-2 | Doppelter Austauscher |
| T-OTT-8061-A-4 | wärmetauscher |
| BEM 805-15-4 (EM1.8050.980426) | AUSTAUSCHER |
| BEM 605-A4 (EM16050A4G000) | Wärmeaustauscher |
| BEM/S 403-A-4 | wärmetauscher |
| BEM-802.6-B-4 | wärmetauscher |
| ST1.8035.A40001 | Rohrbündelwärmetauscher |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 003101 | Paar Hüllen |
| Pair of aluminum covers with gasket for T 8061-A-4 (ST1.8061.A41000) | Ersatz-Aluminiumdeckel mit Dichtung für Wärmetauscher Modell T 8061-A-4 |
| BEW/SL 502-A-2 9RIC.WE.001 | Deckelpaar mit Dichtungen für den Wärmetauscher |
| BEM 5026-A-4. | Wärmeaustauscher |
| UNIT AEW/OTL 403-13-2 | Dichtungssatz |
| X6032 | KIT Paar Deckel und Dichtungen |
| OLC-S-605-7-1 HPT15 • DWG 040346 | Rohrbündelwärmetauscher |
| OLC-S-605-7-1 HPT30 • DWG 040347 | Rohrbündelwärmetauscher |
| OLC-S-805-7-1 • DWG 040345 | Rohrbündelwärmetauscher |
| 002038 - T-8035-A-4 | Rohrbündelwärmetauscher |
| BEW/SX 402.6.B-2 | Austauscher |
| BEM 505-B-4 FL. DN50PN16 | Fester Rohrscheibenwärmetauscher |
| 2051 - T-8035-A-4 - ST1.8035.A41001 | wärmetauscher |
| BEM-806-M-4 | Wärmetauscher |
| T8076-B-4 | Austauscher |